

**Gemeentebestuur van de gemeente [plaats]**  
**T.a.v. burgemeester ... [naam]...**  
**[adres]**  
**[postcode, plaats]**

**[plaatsnaam, datum]**

Betreft : Onveiligheid als gevolg van plaatsing traplift

Geachte burgemeester **[naam]**,

Het tv-programma Meldpunt van Omroep MAX liet in april 2022 zien dat een trap na plaatsing van een traplift betaald vanuit de Wmo vaak onveilig wordt. Ook in mijn woning heeft de gemeente een traplift geplaatst. Ik ben van mening dat hierdoor een onveilige situatie is ontstaan, die strijdig is met het Bouwbesluit 2012.

De Wmo-middelen, die de gemeente van het Rijk ontvangt, zijn bedoeld om te voorzien in noodzakelijk, **veilige**, oplossingen voor alle personen die de woning gebruiken, dus ook hulpverleners en andere valide personen, zoals familieleden. Bij het plaatsen van de traplift is in mijn woning de leuning weggehaald. Daarnaast is o.a. de looproute versmald waardoor gebruikers van de trap bij afdalen weinig ruimte hebben om hun voet neer te zetten.

Volgens het Bouwbesluit 2012 moet een leuning aan één zijde van de trap als een ononderbroken veiligheidssteun aanwezig zijn, waarbij in lijn met artikel 2.19 van het Bouwbesluit 2012 slechts onderbrekingen van maximaal 0,1 m nog als veilig kunnen worden beschouwd. Volgens het hetzelfde besluit moet op looplijn op 20 cm gemeten vanaf de rail van de trapstoellift en de trapstoel zelf, de minimum aantrede 13 cm zijn. Daarnaast moet de minimum vluchtroutebreedte op de gehele trap 50 cm zijn. Zoals ook uit het tv-programma van Meldpunt blijkt, is er voor deze onveilige situatie een veilige oplossing, namelijk een traplift aan de spilzijde van de trap nagenoeg altijd mogelijk.

In artikel 92 van de Woningwet staat beschreven dat u als handhaver van de wet verplicht bent om te onderzoeken of de trapliftleverancier met de plaatsing van de lift voldaan is aan de uniforme landelijk bouwvoorschriften. Uit het tv-programma blijkt dat bij tal van gemeentes de kennis op gebied van dit onderwerp onvoldoende is. Zo wordt bij een klacht vaak de trapliftleverancier naar het desbetreffende adres gestuurd. Daarnaast is ook de invloed van de afdeling Wmo groot, terwijl die zich bezig moet houden met toekenning van trapliften en niet met het toezicht op de veiligheid van de trap.

Ik verzoek u om uw invloed aan te wenden zodat bij mij een ambtenaar van de afdeling VHT mijn situatie komt bekijken. Indien door dit onderzoek blijkt dat de trap niet meer aan de wettelijke eisen voldoet, verzoek ik er voor zorg te dragen dat deze veilige situatie alsnog wordt gerealiseerd.

Een afschrift van deze brief zend ik aan de gemeenteraad van **[naam gemeente]**.

Met vriendelijke groet,

**[Naam]**  
**[Adres]**  
**[Telefoonnummer]**